デジタルアングルゲージ（デジタルレベルメーター付き）取扱説明書（2012/12/14）

kimihiko-yano.net オンラインショップ

商品のお買い上げありがとうございます。この説明書はデジタルアングルメーターの使用方法をガイドします。安全に製品をお使い頂くために内容を一度お読みください

１）電池の装着 単四電池２つ（別売り）を右側面のフタを取り外して取り付けます。極性を間違わないよう注意しましょう 電池フタの裏に極性マークがついています	
２）表示部の説明 ①：レベルメーター（水平面に置かれているとき写真のように○が中央に表示されます） ②：傾いている方向（写真では左側に■が表示されているので左側に傾いています） ③：水辺レベルから何度傾いているか ④：相対角度	
３）ボタンの説明 ON/ZERO：押し続けることでゲージの ON/OFF ができます。一度押してすぐに離すと相対角度をリセットできます（押した時点の角度で０度セットされます） HOLD：一度押すと現在の表示値を固定できます。もう一度押すとキャンセルされます	

Copyright 2012 kimihiko-yano.net All Rights Reserved

www.kimihiko-yano.net

４）表示部は可動できます 表示部を上部に引き上げることが出来ます。見やすい位置に固定して使用します	
５）底部 底部にはマグネットが内蔵されています。また丸パイプにフィットするようＶ字加工されています	
６）水平レベルの調整 工場出荷時に水平レベルは調整されているためこれを実施する必要はありません。もし自分で水平レベルの調整をおこなう場合にはこの方法をおこないます **この調整は平らな水平面でおこないます（あらかじめ気泡レベルメーターなどで水平が出ていることを確認しておきます）** ①：電池を取り外します ②：ON/ZERO ボタンを押しながら電池を入れます ③：電源が入ったらボタンを離します。このとき表示が 「－1－」となります。平らな水平面にアングルメーターを置きます ④：ON/ZERO ボタンを一度置きます。表示が点滅し、次に表示が 「－2－」となります ⑤：アングルメーターを１８０度回転させます ⑥： ON/ZERO ボタンを一度置きます。これで水平レベルの調整は終わりです	

Copyright 2012 kimihiko-yano.net All Rights Reserved
www.kimihiko-yano.net

このページはわざと空白にしています

輸入・販売　kimihiko-yano.net

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-3-7溝の口ハイツ２Ｆ

TEL/FAX 044-844-5388

sales@kimihiko-yano.net

この説明書の内容は kimihiko-yano.net の著作物です。

いかなる場合でも全部、一部を問わず配布・複製・その他の商用利用を禁じます

Copyright 2012 kimihiko-yano.net All Rights Reserved

www.kimihiko-yano.net